

Información técnica

Fecha 4 de octubre de 2005
Nº ref. 06 / 2005 D
Asunto Horno mixto "Easy Evo"
Nueva versión de software V 2.9 E (fecha de validación septiembre de 2005)

¡ATENCIÓN! No se han utilizado las versiones V2.7 y V2.8 (versiones de prueba)

Resumen de modificaciones

- } SPS "Steam-Protecting-System":
- } La aspiración de vapores antes de terminar la cocción puede activarse y desactivarse a voluntad.
- } Tras el Autoclean, el aparato se apaga.
- } El fallo E11 se ha subdividido en E4-E11. Ésos no se visualizan ya en servicio, sólo se registran en la lista de fallos.
- } Nuevo mensaje de fallo E48:
- } Al iniciar un proceso de cocción con sensor de temperatura interna, la temperatura del sensor de TI es superior al valor ajustado. Puede que el sensor no esté conectado.
- } Nuevo mensaje de fallo E56:
- } Ha intentado comenzar un proceso de cocción sin introducir los valores requeridos

El software puede cargarse con la caja de programación, ref. 1C 852.214.

Salvis

Franke Food Services Equipment,S.L



Peter Matzinger
Servicio de asistencia al cliente



Rafael Alarcón
Jefe SAT - FSE