

Información técnica
 Information Technique
 Technical Information

Fecha 4/8/2005
 Nº ref. 04 / 2005 DFE
 Asunto Hornos mixtos Evolino y Evolino Plus
 Retén árbol motor, Joint d'arbre moteur, Motor shaft seal

Motivo de la modificación: Ruidos en el retén del árbol del motor
 Raison de changement: Bruit sifflant du joint d'arbre
 Reason for the change: Whistling sound of the motor shaft seal



<p>ANTIGUO Retén árbol motor negro Nº ref. 1C 425.068 ⚠ ¡No volver a utilizar!</p>	<p>NUEVO: Retén árbol motor marrón Nº ref. 1C 897.914</p>
<p>ANCIEN Joint d'arbre, couleur noir No de pièce: 1C 425'068 ⚠ Ne plus utiliser !!</p>	<p>NOUVEAU Joint d'arbre, couleur brun No. de pièce: 1C 897'914</p>
<p>OLD Motor shaft seal of black colour Part No. 1C 425'068 ⚠ Do not use any longer !!</p>	<p>NEW Motor shaft seal of brown colour Part No. 1C 897'914</p>

Salvis

Franke Food Services Equipment,S.L

Peter Matzinger
 Servicio de asistencia al cliente

Rafael Alarcón
 Jefe SAT - FSE