

Cocedor a vapor FS 1/1 CA

Correspondencia temperatura-presión

Temperatura menor 98 °C = presión 0,0 bar

101 °C	=	0,1 bar
103 °C	=	0,2 bar
105 °C	=	0,3 bar
107 °C	=	0,4 bar
109 °C	=	0,5 bar
111 °C	=	0,6 bar
113 °C	=	0,7 bar
115 °C	=	0,8 bar
117 °C	=	0,9 bar
119 °C	=	1,0 bar